

汉中市应急管理局矿山企业 2021 年度执法结果公示

序号	企业名称	执法人员	发现问题	整改情况或行政处罚
1	汉中予捷矿业有限责任公司	陈顺育 张清会	1. 部分废旧巷道封堵不到位； 2. 主运输大巷局部有积水； 3. 独头掘进断面通风管局部破损。	已完成整改
2	汉中嘉陵矿业有限责任公司	陈顺育 张清会	1. 部分坝面排水沟淤堵未及时清理； 2. 局部放矿不均匀； 3. 排水井盖板封堵超高，库尾积水较深。	已完成整改
3	宁强县球溪矿业有限责任公司	陈顺育 陈文	1. 最后一个排洪竖井和倒数第二个排洪竖井之间污浊进流，导致库水位过高； 2. 右岸截水沟没有延伸到位； 3. 坝面排水沟局部有淤堵。	已完成整改
4	勉县略阳富坤矿业开发有限公司焦家沟尾矿库	韩雄 苏晓青	1. 尾矿库存在干滩长度严重不足、库水位过高； 2. 尾矿库周边防护不到位、警示标志不规范； 3. 库区缺少防尘降尘措施、水质监测资料缺失； 4. 堆积坝未及时进行覆土绿化等问题，影响安全和生态环境。	已完成整改

5	陕西 铍厂沟金矿 小沟尾矿库	苏晓青 余勇	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尾矿库河对岸约 150m 处有住户，河对岸为通村公路，因此该库按照要求为“头顶库”； 2. 尾矿库有上坝道路，但是未延伸至堆积坝顶； 3. 坝下回水池、马道排水沟及岸边排水沟局部有杂物和积水； 4. 堆筑子坝及池田围堰尺寸与设计不符； 5. 部分堆积坝外坡未覆土植被； 6. 上游拦洪坝溢流井周边靠路一侧坡面有溜滑现象。 	已完成整改
6	华林矿业凉水沟尾矿库	苏晓青 陈顺育	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消力池有淤积，建议及时清理； 2. 排洪隧洞内局部有漏筋现象，建议尽快封闭处理； 3. 3#排水井爬梯未完全固定在井壁，存在安全隐患，建议及时加固处理； 4. 坝面放矿管未按要求铺设，建议开始放矿时降低放矿管高度，安全放矿； 5. 坝面“红黄绿”安全标示未按要求进行布置，建议按设计要求调整位置； 6. 现状尾矿坝沉积滩面较缓，与设计工况不一致，建议业主核实尾矿粒度，委托设计单位对现状进行复核。 	已完成整改

7	汉中勉县尧柏水泥有限公司	余勇 陈文	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开采台阶坡度部分过陡，大于设计角度； 2. 进入采场道路、境界外围、台阶排水设施不完善； 3. 生产工作面、采场安全标识较少； 4. 采场入口石料随意堆放，场面杂乱； 5. 安全现场管理、风险辨识不到位； 6. 煤磨制备车间3处电源箱及插座不是防煤的； 7. 应急物资库设置位置不合理； 8. 骨料车间未设置人车分离车道及警示标识； 9. 部分有限空间无风险告知牌。 	已完成整改
8	略阳富坤矿业勉县项目部	余勇 陈文	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拦渣网未及时修复； 2. 干滩长度标识设置位置不合理； 3. 库周边道路山体存在塌方现象； 4. 选厂风险辨识不到位，安全警示标识不足。 	已完成整改
9	汉中银茂矿业开发有限公司安家沟尾矿库	余勇 陈文	<ol style="list-style-type: none"> 1. 堆积坝拉沟未及时修复； 2. 堆积坝坝面积水不能及时排出； 3. 尾矿库周边存在滑坡； 4. 坝头存在树枝、枯叶未及时清理； 5. 库边截洪沟部分未延伸到位，未及时清理。 	已完成整改

10	镇巴县 简池煤矿	陈顺育 郝汶超	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工业场坡边缘有部分浮石、危石，威胁下穿矿区道路行人行车安全； 2. 配电室未设置防护设施，未铺设绝缘胶垫； 3. 木工棚工区杂乱无序，地面平整度不够； 4. 主斜井排水沟部分冲刷损毁； 5. 576m采煤平巷水沟积水较深； 6. 井下人员违规操作，私自超额悬挂斗车，违规提升，威胁井下人员，设备设施安全； 7. 避难硐室地面潮湿。 	已完成整改
11	宁强县 龙达矿业有限公司	余勇 陈文	<ol style="list-style-type: none"> 1. 现场安全管理不到位，下井登记制度执行不严格； 2. 斜井部分段照明不足； 3. 矿山道路维护不到位； 4. 800m水平回风巷道不通畅，缺少标识； 5. 安全警示标识不足，部分标识错误； 6. 800m水平局部巷道通风不足。 	已完成整改
12	佛坪县 华远实业有限公司	陈顺育 陈文	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上山道路水毁未修复，个别地方坡度较大，转弯半径不符合要求； 2. 矿区警示标识未设置； 3. 采场局部有小规模滑塌未及时清理。 	已完成整改
13	略阳县 铧山沟金矿有限公司	张庶民 李海林	<ol style="list-style-type: none"> 1. 矿山没有认真落实领导下井带班制度； 2. 器材库、气瓶库耐火等级不达标； 3. 结合新安全生产法及时修订预案； 4. 对尾矿库“一库一策”提升改造，抓紧时间开工建设。 	已完成整改

14	陕西 华林矿业有 限责任公司	陈顺育 郝汶超	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选厂无安全标识、警示标志不全； 2. 未认真落实有限空间、动火作业、危险作业的作业票制； 3. 尾矿库放矿不均匀，滩面不平整。 	已完成整 改
15	城固县 瑞丰矿业有 限责任公司	陈顺育 云俊文	<ol style="list-style-type: none"> 1. 员工安全教育培训未认真落实，档案资料不齐全； 2. 未建立安全隐患排查治理台账； 3. 电线布设搭线不规范； 4. 厂房防尘设施不到位。 	已完成整 改
16	洋县钒钛磁 铁矿有限责 任公司	陈顺育 陈 文	<ol style="list-style-type: none"> 1. 李家庄、砭家沟尾矿库库尾存水较多，未及时排出； 2. 李家庄、砭家沟两座尾矿库未按销号管理办法及时销号； 3. 青沟尾矿库和方沙沟尾矿库远程视频监控系统运行不正常； 4. 生活自冬季取暖和用电存在安全风险。 	已完成整 改
17	陕西华澳矿 业有限公司	陈顺育 陈 文	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强矿区尾矿库日常巡查； 2. 下井人员要严格落实防护措施； 3. 加强冬季防火及用电安全； 4. 认真落实疫情防控措施。 	已完成整 改