

# 汉中市应急管理局执法支队 2021 年度安全生产 执法结果公示

序号	企业名称	执法人员	发现问题	整改情况 或行政处罚
1	中航飞机汉中航空零 组建制造有限公司	张庶民 李海林 邬清和	1.安全隐患台账不规范。 2.有限空间风险辨识不全面。 3.动火作业审批不规范、作业票有涂改现象。 4.行车吊钩防脱钩装置损坏。 5.气体报警装置无运行值班记录。	已整改到位
2	中航飞机起落架有限 责任公司	张庶民 李海林 邬清和	1.危险作业票不规范，不同作业没有制定针对性的防护措施。 2.有限空间风险辨识不全面，存在漏项。 3.喷漆车间入口未设置危险告知牌和门禁措施。 4.表面处理车间个别应急灯损坏。 5.个别分厂未配备专职的安全管理员。	已整改到位
3	汉中燎原航空机电工 程有限责任公司	张庶民 李海林 邬清和	1.隐患排查治理台账没有按检查周期整理形成动态台账； 2.危险作业审批不严谨，危险源分析不到位，安全措施不具备针对性； 3.个别消防栓设置方向不正确，应急灯、应急照明设施安放位置不规范。	已整改到位
4	汉中西乡尧柏水泥有 限公司	张庶民 邬清和	1. 对公司隐患排查治理记录及台账结合实际进一步修订完善。 2.进一步加强应急演练。	已整改到位
5	陕西华实投资集团有 限公司	张庶民 李海林 邬清和	1.有限空间风险辨识和管理工作进展缓慢； 2.特种设备管理不到位； 3.用电设施管理维护不到位； 4.危险品管理不规范； 5.动火作业防护措施没有落实； 6.厂区内没有进行人车分流。	已整改到位
6	汉中市蓝鹰大富鑫石 油有限公司	张庶民 李海林 邬清和	1.尽快建立健全外包服务安全管理制度； 2.加强对新修订的《安全生产法》学习。	已整改到位
7	汉中洋县尧柏水泥有 限公司	张庶民 李海林 邬清和	1.爆破合同中应明确承包方的施工作业资质； 2.对爆破合同规定的作业量与矿山设计采矿规模进行复核； 3.及时对采矿区的标识标牌进行更换。	已整改到位

8	陕西盛华冶化有限公司	李亚林 张庶民 邬清和	1.个别灭火器过期失效，中控室楼道消防栓无消防软管； 2.有限空间排查辨识不全面，有限空间作业票不规范； 3.车间物品摆放凌乱，配电箱灰尘较厚； 4.厂区内无车辆行驶路线及导向标识标线。	已整改到位
9	中核陕西浓缩铀有限公司	李亚林 张庶民 邬清和	1.进一步落实落细危险作业的风险管控及防范措施； 2.按要求进一步完善危险作业票的管理；	已整改到位
10	略阳县铔山沟金矿有限公司	张庶民 李海林 邬清和	1.矿山没有认真落实领导下矿井带班制度； 2.器材库、气瓶库耐火等级不达标，气瓶库仍使用加芯泡沫板； 3.器材库物品放置不规范。	已整改到位
11	中航电测仪器股份有限公司	张庶民 李海林 邬清和	1.进一步完善安全生产工作流程，确保形成闭环管理； 2.按照新修订的《安全生产法》和应急预案修订导则，对安全生产事故应急预案进行重新修订完善； 3.加强对有限空间的防范工作。	已整改到位
12	勉县尧柏水泥有限公司	李亚林 李海林	1.培训信息记录不完善，试卷未进行批改； 2.应急救援预案在编制导则和安全生产法修订后未进行及时修改； 3.未制定应急救援预案培训计划，未对员工进行培训； 4.设备管理台账未明确管理人员、审核人员、编制日期，缺使用年限统计项； 5.年度教育培训计划未统计年度安全教育人员名册； 6.隐患管理统计未按照风险分级隐患辨识进行分级统计。	已整改到位
13	汉中群峰机械制造有限公司	李亚林 李海林	1.安全管理制度、应急预案未及时进行修订； 2.应急预案缺少物资配备清单； 3.安全教育培训有计划，落实中存有代签字行为，预案培训未纳入年度培训计划。 4.临时用电审批不规范，审批未按制度要求执行。	已整改到位
14	汉中盈德气体有限公司	李亚林 李海林	1.应急预案未将事故风险性质、影响范围和应急措施告知周边单位； 2.重大危险源应急预案未对员工进行培训； 3.设备管理台账缺少启用时间、报废年限。	已整改到位

15	陕钢集团汉中钢铁有限公司	李亚林 李海林	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 应急救援预案未及时按新要求修订完善;</li> <li>2. 重大危险源(煤气柜)应急演练签到册存在代签现象,应急救援指挥机构参演人员无签到记录,应急演练未按照年度计划规定时间进行;</li> <li>3. 年度安全教育培训需求分析需进一步科学化,部分培训教育无影像资料;</li> <li>5. 特种设备台账缺少设备使用年限记录。</li> <li>5. 缺少入库安全教育环节。</li> </ol>	已整改到位
16	汉中锌业特种材料有限公司	李亚林 李海林	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1. 应急救援预案未及时按新要求修订完善;</li> <li>2. 硫酸泄漏事故现场演练没有评估总结,参演影像资料中女员工未按要求盘发;</li> <li>3. 隐患管理台账无整改时限要求,管理台账存有缺项。</li> </ol>	已整改到位
17	中航电测仪器股份有限公司	张庶民 邬清和	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1. 未按照新《安全生产法》及导则要求对安全生产事故应急救援预案进行修订;</li> <li>2. 对厂区内有限空间的管控有待进一步加强;</li> <li>3. 安全生产工作资料需进一步完善并建立闭环管理机制。</li> </ol>	已整改到位
18	汉江工具有限责任公司	张庶民 邬清和	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1. 安全教育培训档案不规范;</li> <li>2. 配电室内部线路、设施存放不符合配电室设置要求;</li> <li>3. 重点部位、主要风险点的管控需进一步加强;</li> <li>4. 未按照新《安全生产法》及导则要求对安全生产事故应急救援预案进行修订。</li> </ol>	已整改到位
19	陕西汉江药业集团股份有限公司	张庶民 邬清和	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 危险化学品空桶没有统一存放在规定位置;</li> <li>2. 重大危险源安全评估报告不完善,并未报应急管理部门审核备案;</li> <li>3. 安全生产培训教育制度需进一步细化。</li> </ol>	已整改到位
20	中核陕铀汉中机电设备制造有限公司	张庶民 邬清和	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 车间等建筑物使用泡沫夹心板做隔墙;</li> <li>2. 安全生产警示标识牌设置不规范,数量不足;</li> <li>3. 车间作业人员佩戴安全防护用品不规范;</li> <li>4. 车间内液氮罐没有设置危险化学品风险告知牌,安全防护措施不到位。</li> </ol>	已整改到位
21	略阳县何家岩金矿有限公司	张庶民 李海林 邬清和	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在配电室内放有杂物;</li> <li>2. 备用发电机房软管疑似漏油;</li> <li>3. 备用发电机房灭火器放置不规范;</li> <li>4. 井下气体检测需要结合实际增加检测项目。</li> <li>5. 部分建筑设施使用泡沫加芯板。</li> </ol>	已整改到位
22	汉中锌业有限责任公司勉县分公司	张庶民 李海林 邬清和	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 渣处理车间料场工作人员未穿戴防护服;</li> <li>2. 渣处理车间料场阻车挡板高度不够。</li> <li>3. 应急物资库无日常维护保养记录。</li> </ol>	已整改到位

23	陕西航空宏峰精密机械工具有限公司	张庶民 李海林 邬清和	1.未落实全员安全生产责任制； 2.未制度高危作业管理制度； 3.未及时修订安全生产管理制度； 4.缺少入库安全教育环节。	已整改到位
24	陕西千山航空电子有限公司汉中分公司	张庶民 李海林 邬清和	1.结合实际制定生产安全事故应急预案，并定期开展演练； 2.加强对锅炉房的安全监管； 3.加强对有限空间的风险辨识和防护； 4.完善高危作业审批及作业票制度。	已整改到位
25	汉中一〇一航空电子设备有限公司	李亚林 张庶民 李海林 邬清和	1.未对有限空间进行辨识，未建立有限空间管理台账； 2.喷漆车间未设立门禁，无消除防静电装置，无集中存在手机和火种措施； 3.机加车间外墙使用了泡沫加芯板； 4.外包人员违规用电并在禁火区内施工。	已整改到位
26	陕西长空齿轮有限责任公司	李亚林 张庶民 李海林 邬清和	1.热处理车间液化气使用未安装气体报警装置； 2.公司没有制定专门的安全生产教育培训计划； 3.应急预案内容未与地方监管部门进行衔接，未向当地应急部门报备； 4.安全生产责任制未按新安法要求进行修订完善； 5.有限空间辨识不到位，未建立有限空间台账。	已整改到位