

汉中市工贸行业安全生产执法结果公示（2021 年度）

公示单位：工贸安监科

公示时间：2021.12.27

序号	企业名称	存在主要问题	执法人员	整改情况
1	陕西汉中钢铁集团有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未严格落实危险作业审批制度； 2. 现场作业人员安全防护器具佩戴不规范； 3. 有限空间辨识不全面、标识不规范； 	苏晓青 余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号
2	陕钢集团汉中钢铁有限责任公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未开展节前年关安全生产大检查； 2. 有限空间标识不规范； 3. 作业现场消防水雾喷淋系统建设进度滞后； 	苏晓青 余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号
3	陕西汉晶粮油有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 外包施工队伍管理不到位； 2. 未见安全生产费用提取凭证； 3. 安全生产应急预案未备案、未进行应急演练； 4. 双重预防机制建设“一图两清单”未上墙； 5. 作业现场菜粕库内菜粕未及时清理 	苏晓青 余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号
4	西乡县利家商贸有限责任公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 隐患台账未及时归类、未实行闭环管理； 2. 消防通道不畅通、消防器材未及时更换、消防巡检记录不完善； 	余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号

5	西乡县西玛机床有限责任公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 氧气瓶在车间随意摆放且无防倾倒装置； 2. 机加车间航车无检验检测报告； 3. 车间临时用电电线未加穿线套管； 4. 无安全生产培训记录； 5. 双重预防机制建设“岗位无操作规程”、“一图两清单”未上墙； 6. 高压配电室未铺设绝缘地垫、未清除配电室内杂物、未设置明显用电标识、未设置防挡鼠板； 	苏晓青 余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号
6	汉中大北农农牧科技有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 隐患台账未闭环管理； 2. 现场堆料与墙距太近、不符合要求； 3. 打包口消防箱内无水带； 4. 高压配电室无挡鼠板、未铺设绝缘地垫、未及时清理室内杂物、室外配电柜未备干式灭火器； 5. 未按要求做防雷防静电检测； 6. 锅炉房水处理器压力表未见检测标识、临时用电线路不规范； 7. 玉米筒仓未进行有限空间辨识； 	苏晓青 余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号
7	城固县鑫楠木业有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 生产场所电路开关外露、无开关箱； 2. 现场物品堆放杂乱； 3. 管理制度未结合企业实际制定； 4. 消防器材缺失； 5. 现场锯末及边角料堆放过多、未及时清理； 6. 现场作业区域设备未设置防护措施； 7. 安全警示标识缺失； 	苏晓青 余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号
8	汉中市云海彩钢钢构有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业安全生产资料不完善； 2. 配电箱底部为木板且已损坏、配电箱内未连接跨接线； 	余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号

9	洋县大创沥青稳定土拌合有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检维修作业审批制度、动火作业审批制度、受限空间作业审批制度不完善 2. 未落实电焊工、电工资质审查； 	余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号
10	城固县淼盛家私有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定制车间缺少安全警示标识； 2. 后院厂房堆放杂物凌乱； 3. 高压配电室未设立安全警示标识； 4. 安全生产规章制度不健全； 	苏晓青 余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号
11	洋县瑞昌新型节能建材有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 发电机配电室未加装门、未加装通风窗、门口未设置防挡鼠板、地沟未设置盖板、缺少用电警示标识； 2. 高压配电室未铺设绝缘地垫、未安装跨接线、未设置防挡鼠板、缺少安全用电警示标识； 3. 现场制配车间周边未加装设置防护措施； 4. 现场工作人员未佩戴防护用品； 5. 入窑观察口未设置安全警示标识； 	苏晓青 余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号
12	汉中大智成农业开发有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未结合企业实际制定安全生产规章制度； 2. 参观通道未配备灭火器； 3. 员工安全教育培训针对性不强； 4. 双重预防机制建设未有效开展； 	苏晓青 余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号
13	陕西金滨电子科技有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 员工安全教育培训不到位、员工教育培训档案不全； 2. 未结合企业实际制定安全生产规章制度及操作规程； 3. 应急预案未在县应急管理局备案； 4. 配电柜室内地面未铺设绝缘地垫； 5. 车间未设置安全警示标识、地面未设置安全撤离指示标识； 	苏晓青 余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号

14	汉中精益工模具有限责任公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 无员工安全教育培训方案； 2. 未悬挂安全生产管理制度； 3. 无安全生产培训及会议内容； 4. 起重设备无防脱钩 	苏晓青 余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号
15	略阳象山水泥有限责任公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全隐患整治无闭环管理； 2. 应急预案操作性、实用性不强； 3. 现场安全风险辨识不到位； 	苏晓青 余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号
16	陕西航空硬质合金工具有限责任公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 隐患排查整治台账不规范、未闭环管理； 2. 空压站、制氢站风险隐患及管控措施告知牌未上墙； 	余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号
17	勉县祥云锌业有限责任公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业无安全生产规章制度及操作规程； 2. 现场管理混乱、作业工具随意摆放； 3. 氧气瓶、乙炔瓶无防倾倒装置； 4. 回转窑 2 号拖轮减速机无防护罩； 	苏晓青 余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号
18	汉中禹龙科技新材料有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 车间西侧发货通道未采取人、车、货分离措施； 2. 车间高压配电室（2 号线）地面未铺设绝缘地垫； 3. 微机控制室外堆放润滑油桶； 4. 捻股机控制室外未设置警示标识； 5. 所有起重机吊钩未加装防脱钩装置； 	苏晓青 余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号
19	陕西城固酒业股份有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有限空间辨识不全、管理不规范； 2. 落实员工教育培训不规范； 	苏晓青 余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号

20	洋县尧柏水泥有限公司	<ol style="list-style-type: none">1. 余热发电高压配电室电缆沟内地下渗水现象未处理;2. 宿舍楼高处吊装作业票签字不全;	苏晓青 余 勇 丁建亮 李 涛	已整改销号
----	------------	---	--------------------------	-------