

# 汉中市应急管理局 2021 年度危险化学品、烟花爆竹 执法结果公示

序号	企业名称	执法人员	发现问题	整改情况 或行政处罚
1	盈德气体有限公司	张清会、李良	1.企业制定的操作规程管理制度内容不规范。 2.未对重大危险源外部安全防护距离进行辨识。	已整改到位
2	远东化肥有限责任公司	张清会、李良	1.液氨站操作员周海东操作证过期。 2.企业没有注册安全工程师。 3.未建立风险研判与承诺公告制度。 4.液氨站外部安全防护距离需重新计算。 5.操作规程管理制度需修订。 6.特种作业操作人员证过期。 7.特种作业证票不符合 GB-30871-2019 要求。 8.可燃气体报警系统缺少不间断 UPS 供电源。	已整改到位
3	陕西川空气体有限公司	张清会、李良、 王洁滢	1.未开展入厂安全教育培训； 2.水处理净化装置未固定； 3.中控室钢爬梯未设置踢脚板及上下人警示标志； 4.未组织员工开展新安法学习培训； 5.消防设施未进行定期检测； 6.罐区内种植有油性植物。	已整改到位
4	中油延长石油销售股份有限公司 汉中分公司	张清会、李良、 周杨	1. 主要负责人带班情况无印证资料； 2.无法提供动火、受限空间作业票，提供的临时用电票填写不规范； 3.油气储存基地评估工作进展缓慢，自评结果和第三方评估对安全管理方面没有作出评价； 4.未建立油气储存评价隐患整改台账； 5.现场问题及资料无专家意见； 6.应急预案演练方案不符合实际要求。	已整改到位
5	中石化销售股份有限公司陕西汉中石油分公司 褒河油库	张清会、李良、 周杨	1.油气储存基地自评、深度评估中提出的问题隐患整改进度缓慢； 2.双重预防机制中对一把手职责未明确，应切实落实主要负责人责任； 3.应急预案未按新导则修订； 4.静电接地和气体检测未建立台账； 5.重大危险源管理档案未及时更新； 6.监控视频未覆盖罐顶； 7.消防设施维护保养无记录。	已整改到位

6	汉中瑞达石化有限责任公司	张清会、李良、周杨	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.罐区临时用电不规范;</li> <li>2.配电室旁水封井抽水泵为非防爆电器;</li> <li>3.微型消防站器材配备不符合要求;</li> <li>4.消防器材放置无防护;</li> <li>5.应急演练内容与实际不符;</li> <li>6.消防设施维保记录报告表不符合要求。</li> </ol>	已整改到位
7	汉中鹏远生物科技有限公司	张清会、李良	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.隐患排查治理台账整改验收人员非本人签字;</li> <li>2.应急演练未制定年度计划,未及时开展应急演练;</li> <li>3.液氯库未配备防护用品,存在非防爆电器;</li> <li>4.格式反应生产车间内设置有巡检室、存在非防爆摄像头、管线未标识流向;</li> <li>5.氯化车间液氯钢瓶存放间未设置应急池、防护用品未定期检验且存放位置不符合要求;</li> <li>6.消防器材存放不符合规范。</li> </ol>	已整改到位
8	宁强天虹烟花爆竹有限公司	张清会、周杨、李良	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.出入库记录填写不准确,存在出库记录填写为入库记录;</li> <li>2.备用发电机房未配备消防器材;</li> <li>3.库区小推车铁质边角应用橡胶材质包裹。</li> </ol>	已整改到位
9	汉中长丰化工有限公司	张清会、李良	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.卸车去防爆插座电线套管未密闭,且箱体未接地,箱门与箱体未静电跨接;</li> <li>2.卸车区可燃气体探测器电线套管脱落,未密封,现场查看时无显示;</li> <li>3.储罐区安全警示标识缺失,设置不完善;</li> <li>4.年度应急演练计划未以正式文件印发;</li> <li>5.应急救援器材、劳动防护用品存放在库房且无标识牌,不便取用;</li> <li>6.停用储罐未设置停用标识牌。</li> </ol>	已整改到位
10	勉县联盛实业有限公司	张清会、李良	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.卸油口(箱)内存放有塑料瓶装油样;</li> <li>2.配电室未配置绝缘手套、绝缘靴等工具;</li> <li>3.管理资料混乱,未分类分项归档;</li> <li>4.该加油站目前为租赁方式经营,实际租赁方应明确安全生产主体责任,建立健全安全生产责任制,明确各级安全管理职责,加强日常管理,严防事故发生。</li> </ol>	已整改到位
11	洋县小江花炮有限公司	张清会、李良、周杨	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.隐患整改台账填写不完善,部分隐患整改未及时填写验收人;</li> <li>2.插引间配电箱静电跨接不规范;</li> <li>3.混药间存在非防爆摄像头,电气线路套管脱落未密封;</li> <li>4.未设置安全承诺公告显示;</li> <li>5.未建立重大危险源包保责任制,仍为重大危险源源长制;</li> </ol>	已整改到位

			7.生产区排水沟存在杂物杂草较多，清理不及时。	
12	洋县振邦科技有限公司	张清会、李良、王洁滢	1.120#溶剂汽油储罐区无卸油操作规程、安全标识、应急处置措施告知卡，消防沙存量较少，人体静电释放柱位置不合理； 2.部分防爆电器线路套管脱落，未密封，防爆区存在非防爆电器（钟表）； 3.部分管线、阀门存在跑冒滴漏现象； 4.生产区安全标识不健全，部分管线无介质及流向标识； 5.手推式消防器材管线缠绕在手把上，不符合要求； 6.生产区内存放有较多杂物，利用废液回收桶原标识未清除，存放凌乱。	已整改到位
13	汉中秦发烟花爆竹有限责任公司	张清会、周杨	1.2#库房内烟花产品与爆竹产品混放； 2.2#库房内排风口存放杂物； 3.入库教育落实不到位、不明确。	已整改到位
14	南郑区龙庆烟花爆竹有限责任公司	张清会、周杨	1.1#库房第2道门与地面摩擦； 2.入库安全教育执行不严格，未配备入库人员防静电服。	已整改到位
15	勉县宇腾烟花爆竹有限责任公司	张清会、周杨	1.部分产品未张贴流向标识码； 2.库区南侧停放有摩托车； 3.库区内标识标志牌缺失，不完善； 4.库区内养殖有鹅等小动物； 5.缺少入库安全教育环节。	已整改到位
16	勉县锦汇烟花爆竹有限责任公司	张清会、周杨	1.入库大门口北侧配电柜柜门未跨接； 2.库房铁门与砂门易相互碰撞，建议增设防碰撞设施。	已整改到位
17	汉中市珠峰烟花经营有限公司	张清会、周杨	1.库房堆垛码放不够整齐； 2.出入库台账需规范。	已整改到位
18	略阳县珠峰烟花经营有限公司	张清会、周杨、李良	1.双重预防机制建设不完善，未对相关“一图三清单”悬挂上墙； 2.库房堆垛不规范，存在箱体倾斜、倒置、摆放凌乱； 3.库房等级标识牌不清楚并错误； 4.烟花和爆竹产品同库存放于1号库房内； 5.视频监控系统无法调取近期视频； 6.库房内手推车边角未采取防碰撞措施，边角未包裹；	已整改到位
19	陕西川空气体有限公司	张清会、李良、周杨	1.厂内安全标识标志牌风化严重，部分已无法看清楚； 2.冲撞区槽车连接处未设置充装介质标识牌； 3.空分生产厂房内堆放有较多废弃装置； 4.球罐区内存在较多枯草树枝。	已整改到位

20	陕西金远实业有限公司横现河分公司	张清会、李良、	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.可燃报警器与排气风机未连锁;</li> <li>2.中控室内人员数量较多,除操作人员外,巡检人员在中控室休息;</li> <li>3.未对生产区进行划分,无警戒警示标线;</li> <li>4.生产区内安全标识标牌缺失。</li> </ol>	已整改到位
21	汉中秦发烟花爆竹有限责任公司	张清会、李良、周杨	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.2#库房内烟花产品与爆竹产品混放;</li> <li>2.2#库房内排风口存放杂物;</li> <li>3.入库教育落实不到位、不明确。</li> </ol>	已整改到位
22	南郑区龙庆烟花爆竹有限责任公司	张清会、李良、周杨	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1#库房第2道门与地面摩擦;</li> <li>2.入库安全教育执行不严格,未配备入库人员防静电服。</li> </ol>	已整改到位
23	勉县宇腾烟花爆竹有限责任公司	张清会、李良、周杨	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.部分产品未张贴流向标识码;</li> <li>2.库区南侧停放有摩托车;</li> <li>3.库区内标识标志牌缺失,不完善;</li> <li>4.库区内养殖有鹅等小动物;</li> <li>5.缺少入库安全教育环节。</li> </ol>	已整改到位